






<番号> ①	<番号> ②	<番号>
<危険箇所記号> No.1 -①	<危険箇所記号> No.1 -②	<危険箇所記号>
<場所> 柳迫宅付近 ～西宅付近(大泊公民館下) 水俣田浦線(県道) <状況> 通行上危険	<場所> 佐々木民宿付近 ～新立宅付近(漁協支所上付近) 水俣田浦線(県道) <状況> 幅員が狭くなっており通行に危険	<場所>
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管>
<状況写真> 	<状況写真> 	<状況写真>



<番号> ①	<番号>	<番号>
<危険箇所記号> No.2 -①	<危険箇所記号>	<危険箇所記号>
<場所> 曙橋	<場所>	<場所>
<状況> 水俣田浦線(県道) 見通しが悪い交差点	<状況>	<状況>
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー>	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管>	<対策担当所管>
<状況写真> 	<状況写真>	<状況写真>




<番号> ①	<番号>	<番号>
<危険箇所記号> No.3 -①	<危険箇所記号>	<危険箇所記号>
<場所> 桜戸田口宅前	<場所>	<場所>
<状況> 町道男島線 交通量が多く、通行や横断が危険	<状況>	<状況>
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー>	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管>	<対策担当所管>
<状況写真>	<状況写真>	<状況写真>
		




<番号> ①	<番号>	<番号>
<危険箇所記号> No.4 -①	<危険箇所記号>	<危険箇所記号>
<場所> 役場前	<場所>	<場所>
<状況> 町道男島線 交通量が多く、通行や横断が危険	<状況>	<状況>
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー>	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管>	<対策担当所管>
<状況写真> 	<状況写真>	<状況写真>




<番号> ①	<番号> ②	<番号> ③
<危険箇所記号> No.5 -①	<危険箇所記号> No.5 -②	<危険箇所記号> No.5 -③
<場所> 丸岡団地前	<場所> リースハイツカ前	<場所> 第三選果場への入口付近
<状況> 町道男島線 交通量が多く、通行や横断が危険	<状況> 町道男島線 交通量が多く、通行や横断が危険	<状況> 町道男島線 交通量が多く、通行や横断が危険
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管> ・小学校 中学校
<状況写真> 	<状況写真> 	<状況写真> 




<番号> ①	<番号>	<番号>
<危険箇所記号> No.6 -①	<危険箇所記号>	<危険箇所記号>
<場所> 町原山田宅前	<場所>	<場所>
<状況> 国道3号 交通量が多く、通行や横断が危険	<状況>	<状況>
<対策メニュー> ・道路改良 車道部にドットラインを施工して車両を減速させる。国道と町道の道路改良により横断歩道の移設。	<対策メニュー>	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・熊本河川国道事務所	<対策担当所管>	<対策担当所管>
<状況写真> 	<状況写真>	<状況写真>




<番号> ①	<番号> ②	<番号>
<危険箇所記号> No.7 -①	<危険箇所記号> No.7 -②	<危険箇所記号>
<場所> 茜橋古川地区側	<場所> 茜橋アンサンク側	<場所>
水俣田浦線(県道) <状況> 見通しが悪い交差点	水俣田浦線(県道) <状況> 見通しが悪い交差点(事故多発)	<状況>
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管>
<状況写真>	<状況写真>	<状況写真>
		<状況写真>




<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号> ③</p>
<p><危険箇所記号> No.8 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.8 -②</p>	<p><危険箇所記号> No.8 -③</p>
<p><場所> 古川竹本宅付近 ～ 泊入口付近 町道浜線</p>	<p><場所> 古川埋立地付近 町道浜線</p>	<p><場所> 古川川崎板金 町道浜線</p>
<p><状況> 見通しが悪く通行に危険</p>	<p><状況> 見通しが悪く横断歩道が危険</p>	<p><状況> 見通しが悪い交差点</p>
<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>
<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 




<番号> ①	<番号> ②	<番号>
<危険箇所記号> No.9 -①	<危険箇所記号> No.9 -②	<危険箇所記号>
<場所> 古川山下宅前	<場所> 古川山本電気前	<場所>
町道浜線 <状況> 見通しが悪い交差点	町道浜線 <状況> 見通しが悪い交差点	<状況>
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管>
<状況写真>	<状況写真>	<状況写真>
		<状況写真>



<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.10 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.10 -②</p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 町道新川中尾線の交差点</p>	<p><場所> 理容川崎前 ～ 船場釣具店前</p>	<p><場所></p>
<p>町道浜線 <状況> 見通しが悪い交差点</p>	<p>町道浜線 <状況> 道幅が狭くなっており、通行に危険</p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p> <div style="text-align: center;"> <p>1</p>  <p>2</p>  </div>	<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p>




<p><番号> ①</p>	<p><番号></p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.11 -①</p>	<p><危険箇所記号></p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 西川宅付近</p>	<p><場所></p>	<p><場所></p>
<p>町道新川中尾線</p>	<p><状況></p>	<p><状況></p>
<p><状況> 道幅が狭くなっており、通行に危険</p>	<p><状況></p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>
<p>・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>
<p>・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>
	<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>



<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号> ③</p>
<p><危険箇所記号> No.12-①</p>	<p><危険箇所記号> No.12-②</p>	<p><危険箇所記号> No.12-③</p>
<p><場所> 町中橋の前 町道新川中尾線</p> <p><状況> 川への降り口階段があり、自転車歩行者の転落の危険</p>	<p><場所> 町中公民館側 町道新川中尾線</p> <p><状況> 公民館側に自転車、歩行者の転落の危険</p>	<p><場所> 志崎宅付近 町道新川中尾線</p> <p><状況> 柵が切れており路肩へ転落する危険</p>
<p><対策メニュー></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロープを張って転落防止 	<p><対策メニュー></p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画線の設置 	<p><対策メニュー></p> <ul style="list-style-type: none"> ・転落防止柵の設置
<p><対策担当所管></p> <ul style="list-style-type: none"> ・津奈木町 	<p><対策担当所管></p> <ul style="list-style-type: none"> ・津奈木町 	<p><対策担当所管></p> <ul style="list-style-type: none"> ・津奈木町
<p><状況写真></p> <p>1</p>  <p>2</p> 	<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 




<番号> ①	<番号>	<番号>
<危険箇所記号> No.13 -①	<危険箇所記号>	<危険箇所記号>
<場所> 中村眼鏡橋 町道新川中尾線 <状況> ガードレールが切れており、路肩へ落ちる危険性がある	<場所> <状況>	<場所> <状況>
<対策メニュー> 工事済み 合同点検の結果、対策不要	<対策メニュー>	<対策メニュー>
<対策担当所管>	<対策担当所管>	<対策担当所管>
<状況写真> 	<状況写真>	<状況写真>




<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.14 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.14 -②</p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 染竹の善樹 ～染竹住宅 町道駅前線</p>	<p><場所> 四季彩前～3号線 町道中学校前線・町道河原線</p>	<p><場所></p>
<p><状況> 民家がなく、人通りが少ない</p>	<p><状況> 街灯が少なく暗い</p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー> ・除草・伐採 除草作業の定期的な継続</p>	<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管> ・津奈木町</p>	<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> <p>1</p>  <p>2</p> 	<p><状況写真></p>



<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.15 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.15 -②</p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 津奈木小学校入口 深川津奈木線(県道) 町道上原団地線 町道川南線</p>	<p><場所> 津奈木小学校入口(県道側) 深川津奈木線(県道)</p>	<p><場所></p>
<p><状況> 見通しが悪い交差点</p>	<p><状況> 交通量が多く、通行や横断が危険</p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー> ・横断歩道の検討</p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管> ・芦北地域振興局土木部 ・水俣警察署</p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p>




<p><番号> ①</p>	<p><番号></p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.16 -①</p>	<p><危険箇所記号></p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 津奈木小学校入口 ～竹中寺川宅前付近 町道津小通学路線</p>	<p><場所></p>	<p><場所></p>
<p><状況> 川側のフェンスや路肩の崩壊があり、川への転落の危険</p>	<p><状況></p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー> ・修繕 単管の高さを上げて転落防止</p>	<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管> ・津奈木町</p>	<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>2</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4</p>  </div> </div>	<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>



<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.17 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.17 -②</p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 竹中寺川宅前付近</p>	<p><場所> つなぎ美術館前</p>	<p><場所></p>
<p><状況> 町道竹中染竹線</p>	<p><状況> 国道3号</p>	<p><状況></p>
<p><状況> 見通しが悪い交差点</p>	<p><状況> 児童と車両の接触による危険</p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>
<p>・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p>・道路改良 ガードビーム又は横断防止柵設置の検討</p>	<p></p>
<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>
<p>・小学校 中学校</p>	<p>・熊本河川国道事務所</p>	<p></p>
<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>
		<p></p>




<番号> ①	<番号>	<番号>
<危険箇所記号> No.18 -①	<危険箇所記号>	<危険箇所記号>
<場所> 中尾森下理容店	<場所>	<場所>
<状況> 町道新川中尾線 見通しが悪い交差点	<状況>	<状況>
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー>	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管>	<対策担当所管>
<状況写真>	<状況写真>	<状況写真>
		



<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号> ③</p>
<p><危険箇所記号> No.19 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.19 -②</p>	<p><危険箇所記号> No.19 -③</p>
<p><場所> 中尾門崎商店前 ～末広屋 町道新川中尾線</p>	<p><場所> 竹中松本医院横 町道竹中線</p>	<p><場所> 中尾鳥居自動車前 ～中尾谷口宅前 町道一町田線</p>
<p><状況> 速度車両の車両に注意</p>	<p><状況> 集合場所が見通しが悪く、交通量が危険である</p>	<p><状況> 見通しが悪く道幅が狭い</p>
<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>
<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 




<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.20 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.20 -②</p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 中尾農崎宅前</p>	<p><場所> 中尾旧緒方商店前交差点</p>	<p><場所></p>
<p><状況> 町道津奈木村線 町道諏訪線 見通しが悪い交差点</p>	<p><状況> 国道3号 交通が多く、見通しが悪い交差点</p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー> ・横断歩道線の修繕</p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管> ・水俣警察署</p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p>




<p><番号> ①</p>	<p><番号> ②</p>	<p><番号> ③</p>
<p><危険箇所記号> No.21 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.21 -②</p>	<p><危険箇所記号> No.21 -③</p>
<p><場所> 中尾消防倉庫前</p>	<p><場所> 古中尾黒田宅前</p>	<p><場所> 古中尾 柳本宅前</p>
<p><状況> 町道津奈木村線 見通しが悪い交差点</p>	<p><状況> 町道野首線 見通しが悪い交差点</p>	<p><状況> 町道野首線 見通しが悪い交差点</p>
<p><対策メニュー> ・区画線の修繕</p>	<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>
<p><対策担当所管> ・津奈木町</p>	<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p> 



<番号> ①	<番号>	<番号>
<危険箇所記号> No.22 -①	<危険箇所記号>	<危険箇所記号>
<場所> 古中尾山崎宅前 (里山付近) 町道古中尾線	<場所>	<場所>
<状況> 見通しが悪い交差点	<状況>	<状況>
<対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起	<対策メニュー>	<対策メニュー>
<対策担当所管> ・小学校 中学校	<対策担当所管>	<対策担当所管>
<状況写真> 	<状況写真>	<状況写真>



<番号> ①	<番号>	<番号>
<危険箇所記号> No.23 -①	<危険箇所記号>	<危険箇所記号>
<場所> 中尾農山宅前 ~高橋プラント前 町道金山線	<場所>	<場所>
<状況> 大型車両が通行し危険である	<状況>	<状況>
<対策メニュー> 合同点検の結果、良好とする (危険箇所から取下げ)	<対策メニュー>	<対策メニュー>
<対策担当所管>	<対策担当所管>	<対策担当所管>
<状況写真> 	<状況写真>	<状況写真>



<p><番号> ①</p>	<p><番号></p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.24 -①</p>	<p><危険箇所記号></p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 倉谷田下橋付近</p>	<p><場所></p>	<p><場所></p>
<p><状況> 町道津奈木村線 側溝に蓋がなく、転落の危険性がある</p>	<p><状況></p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー> ・修繕 転落防止柵の検討</p>	<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管> ・津奈木町</p>	<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>



<p><番号></p> <p>①</p>	<p><番号></p> <p>②</p>	<p><番号></p> <p>③</p>
<p><危険箇所記号> No.25 -①</p>	<p><危険箇所記号> No.25 -②</p>	<p><危険箇所記号> No.25 -③</p>
<p><場所> 上下門坂口建設前付近</p>	<p><場所> 上下門坂口建設前付近</p>	<p><場所> 上下門高尾宅付近</p>
<p>国道3号</p>	<p>町道内野線</p>	<p>国道3号</p>
<p><状況> 交通量が多く、危険な横断歩道</p>	<p><状況> 交通量が多く、危険な横断歩道</p>	<p><状況> 交通量が多く道幅が狭くて事故が多い。又、法面崩壊や落石も危険</p>
<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>
<p>・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p>・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p>合同点検の結果、法面等の震災後の点検及び道路改良済み</p>
<p>・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p>・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p>・児童・生徒への注意・喚起</p>
<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>
<p>・小学校 中学校</p>	<p>・小学校 中学校</p>	<p>・小学校 中学校</p>
<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>
		



<p><番号> ①</p>	<p><番号></p>	<p><番号></p>
<p><危険箇所記号> No.26 -①</p>	<p><危険箇所記号></p>	<p><危険箇所記号></p>
<p><場所> 国道3号線入口上下門前付近 ～上下門門崎宅付近</p>	<p><場所></p>	<p><場所></p>
<p><状況> カーブで見通しが悪く、通行が危険</p>	<p><状況></p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー> ・児童・生徒への注意・喚起</p>	<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管> ・小学校 中学校</p>	<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>



<p><番号> ①</p>	<p><番号></p>	<p><番号></p>
<p><場所> 川内下川宅付近 ～川内三ツ石ゴルフ場付近 町道川内線</p>	<p><場所></p>	<p><場所></p>
<p><状況> 通りから見えにくい(死角となる)</p>	<p><状況></p>	<p><状況></p>
<p><対策メニュー> ・カーブミラーの設置</p>	<p><対策メニュー></p>	<p><対策メニュー></p>
<p><対策担当所管> ・津奈木町</p>	<p><対策担当所管></p>	<p><対策担当所管></p>
<p><状況写真></p> 	<p><状況写真></p>	<p><状況写真></p>